

niel de impacto que resisten (p. ej., FT, BT o AT). Si la letra del nivel de impacto no va seguida de la letra T, las gafas de seguridad solo se deben utilizar contra partículas a alta velocidad a temperatura ambiente.

- Deseche el producto después de 5 años.
- Este EPP no debe utilizarse en situaciones peligrosas.
- Ningún EPP ofrece una protección absoluta.

Símbolos y marcas

CE	Símbolo de conformidad con la normativa 2016/425 (UE)
TP TC 019/2011	La normativa Lituania tekninė saftyje ir ekipavimo apsaugos standartus
EAC	Conformidad con la normativa técnica
HV	Identificación del fabricante
2C-1.2	Número de escala: filtros UV
2C-3	Número de escala: suelojauksas taso
2C-1.7	Número de escala: suelojauksas taso
5-3.1	Suojaus auringon heijastuksilta
1	Optinen luokka – jatkuva työskentely
3	Suojaus nestepisarolta
4	Suojaus suurilla pölyihukkasilla
EN 166	Standardin numero
F	Suojaus nopeasti liikukuvilla ihukkasilla – vähäinen energia, 45 m/s
B	Suojaus nopeasti liikukuvilla ihukkasilla – keskitason energia, 120 m/s
EN 166	Número de la norma
F	Protección contra partículas a alta velocidad: impacto con energía baja, 45 m/s.
B	Protección contra partículas a alta velocidad: impacto con energía media, 120 m/s.

Mantenimiento del producto

- Asegúrese de que los cristales no estén dañados ni desgastados. Sustituya los cristales si es necesario.
- Limpie el producto con regularidad. Utilice un paño suave con una solución jabonosa suave.
- Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente antes de utilizar piezas de repuesto.

Transporte y almacenamiento

- Ponga el producto en un lugar seco y limpio a temperatura adecuada.
- No guarde el producto en un lugar expuesto a la luz solar directa.
- El rango de temperatura de almacenamiento debe estar entre 5 °C y 40 °C.
- La humedad del aire durante el almacenamiento debe ser <80 %.
- Coloque el producto en un lugar seguro durante el transporte.

Conformidad y certificaciones

Los productos se han probado y aprobado conforme a las siguientes normas europeas.

EN 166: 2001; EN 170: 2002; EN 172: 1994 + A1: 2000 y A2: 2001 (**Model UV-2006**) y EN 166: 2001 (**Model UV-2013, UV-2018**) para la protección ocular personal y los requisitos básicos de salud y seguridad aplicables del Reglamento (EU) 2016/425 del Parlamento Europeo.

Por la presente, Husqvarna AB declara que el producto cumple con el reglamento (EU) 2016/425. El texto íntegro de la declaración de conformidad CE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.husqvarna.com. Búsqüese el producto.

Fabricante responsable: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna (Suecia), tel.: +46 36 146500.

El organismo notificado competente a efectos de la declaración de conformidad es:

Model UV-2006: SATRA Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland (NB2777).

Model UV-2013, UV-2018: CERTOTTICA SCRL, Zona Industrial Villanova, I-32013 Longarone (BL), Italy (NB 0530).

www.husqvarna.com

2019

ET Eesti keel

Originaaljuhend

Seadme kirjeldus

Toode on isikliku kaitsevarustuse ees.

Isikliku kaitsevarustuse eest kasutatakse silmade kaitmiseks tavilises töökeskonnas.

Ohutusjuhised

HOIATUS: Enne toote kasutamist loe läbi järgnevad hoiatused.

- Enne selle toote kasutamist hoiataksid kontrolli kindlasta oma ülemuse või ettevõttes töötootuse eest vastutava töötajaga ja veendu, et toote pakutakse kaitsetasoleks sinu töökeskonnale kogu piisav.
- Isikliku kaitsevarustuse eest on 1. klassi optiline seade ja seda tohib tavilises töökeskonnas kanda pääv läbi.

Tutvuta tootel olevate märkistega, mis annavad teavet toote ettenähtud rakendusmääralt ja ohutude kohta, mille eest silmude kaitsevahend on mõeldud kaitseks.

Selleks, et vähendada silmadesa seotud ohtut, mis mittevältimise korral võivad põhjustada ohtliku kehavigastuse või surma, tee järgmist.

Kontrolli kaitseprillile enne igat kasutuskorda.

Kohustus, sih klaasi krimmustuse korral vaheta kohale välja.

Tavaliste prillide pool kannavad suure kiirusega osakesete eest kaitseprillid võivad lõike edasi anda ja seda kasutaja seotult ohtu.

Nahaga kokku puutuvad materjalid tilanteis kasutajale allergilise reaktiooni. Selleks juhul löpetaa kohaleks spetsialist poolle.

Kui sümbool F, B ja A ei esine nii vaatealal kui ka raamil, siis tuleb isikliku kaitsevarustuseesse kaitsesteks lugeda madalam tase.

Kui suure kiirusega osakesete eest kaitset on vaja äärilmärkil, millegi vahetusel järel täh T, naiteks FT, BT, AT. Kui loogitahale ei järgita täh T, tohib kaitseprill kasutada suure kiirusega osakesete eest kaitseks ainult toatemperatuuri.

5 aasta möödumisel tuleb toode ära visata.

- Seda isikliku kaitsevarustuse eset ei tohi kasutada ööltäks.
- Üksik isikliku kaitsevarustuse ese ei anna sajaprotsessilist kaitset.

Sümboolid ja tähisid

CE	Määruleste (EU) 2016/425 vastuvuse sümbooli
TP TC 019/2011	Eurasia Liidu isikliku kaitsevarustuse esemete ohutuse tehniline eeskiri
EAC	Vastavus tehnilistele eeskirjadele
HV	Tootja tähis
2C-1.2	Skaala number – UV-filtrid
2C-3	Skaala number – UV-filtrid
2C-1.7	Skaala number – UV-filtrid
5-3.1	Suojaus auringon heijastuksilta
1	Optinen luokka – jatkuva työskentely
3	Rõhutamine auringon heijastuksilta
4	Protection contre les grosses particules de poussière
EN 166	Standardin numero
F	Suojaus noopeasti liikukuvilla ihukasilla – vähäinen energia, 45 m/s
B	Suojaus noopeasti liikukuvilla ihukasilla – keskitason energia, 120 m/s

EAC	Teknisen säädöksen vaatimustenmukaisuus
HV	Valmistajatunniste
2C-1.2	UV-suojauksens taso
2C-3	UV-suojauksens taso
2C-1.7	UV-suojauksens taso
5-3.1	Suojaus auringon heijastuksilta
1	Optinen luokka – jatkuva työskentely
3	Rõhutamine auringon heijastuksilta
4	Protection contre les grosses particules de poussière
EN 166	Standardin numero
F	Suojaus noopeasti liikukuvilla ihukasilla – vähäinen energia, 45 m/s
B	Suojaus noopeasti liikukuvilla ihukasilla – keskitason energia, 120 m/s

2C-1.2	Numéro d'échelle : filtres UV
2C-3	Numéro d'échelle : filtres UV
2C-1.7	Numéro d'échelle : filtres de protection contre les rayonnements solaires
5-3.1	Numéro d'échelle : filtres de protection contre les rayonnements solaires
1	Classe d'optique : travail continu
3	Résistance aux gouttelettes de liquides
4	Protection contre les grosses particules de poussière
EN 166	Référence de la norme
F	Protection contre les particules à grande vitesse : impact à faible énergie, 45 m/s
B	Protection contre les particules à grande vitesse : impact à énergie moyenne, 120 m/s

2C-3	Broj na ljestvici – filtri za zaštitu od ultraljubičastog zračenja
5-3.1	Broj na ljestvici – filtri za zaštitu od ultraljubičastog zračenja
1	Optička klasifikacija – kontinuirani rad
3	Otpornost na kapljice tekućina
4	Zaštita od velikih čestica prašine
EN 166	Riference de la norme
F	Zaštita od čestica velike brzine – udari niske snage, 45 m/s
B	Zaštita od čestica velike brzine – udari srednje snage, 120 m/s

2C-1.7	Besorolási szám – UV-szűrők
5-3.1	Besorolási szám – naposugarak tompítására szolgáló szűrők
1	Optikai osztály – folyamatos munka
3	Folyadékcserepekkel szembeni ellenálló képesség
4	Nagy méretű porrézszelekkel szembeni védelem
EN 166	A szárvány száma
F	Nagy sebességű részszekékkel szembeni védelem – alacsony energiával, 45 m/s
B	Protezione da particelle ad alta velocità - impatto a bassa energia, 45 m/s

2C-1.7	Besorolási szám – UV-szűrők
5-3.1	Besorolási szám – naposugarak tompítására szolgáló szűrők
1	Optikai osztály – folyamatos munka
3	Folyadékcserepekkel szembeni ellenálló képesség
4	Nagy méretű porrézszelekkel szembeni védelem
EN 166	A szárvány száma
F	Nagy sebességű részszekékkel szembeni védelem – alacsony energiával, 45 m/s
B	Protezione da particelle ad alta velocità - impatto a media energia, 120 m/s

1	Classe ottica - lavoro continuo
3	Resistenza a gocce di liquidi
4	Protezione da particelle di polvere di grandi dimensioni
EN 166	Numeró dello standard
F	Protezione da particelle ad alta velocità - impatto a bassa energia, 45 m/s.
B	Protezione da particelle ad alta velocità - impatto a media energia, 120 m/s

EN 166	Standarto numeris

<tbl_r cells="2" ix="4" maxcspan="1" maxr



Safety glasses UV-2006/UV-2013/
UV-2018



LV Lietošanas pamācība
MK Uzņēmējs par operatoru
NL Gebruiksaanwijzing
NO Bruksanvisning
PL Instrukcja obsługi
PT Manual do utilizador
RO Instrucțiuni de utilizare
RU Руководство по эксплуатации
SK Návod na obsluhu
SL Navodila za uporabo
SR Priručnik za rukovođenje
SV Bruksanvisning
TR Kullanım kılavuzu
UK Посібник користувача

LV Latviešu valoda

Lietošanas pamācība

Izstrādājuma apraksts

Sis izstrādājums ir individuālais drošības aprīkojums (IDA). IDA tiek lietots, lai normālos darba apstākļos aizsargātu acis.

Drošības instrukcijas

BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot šo izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Lai pārējās acis, vai šī izstrādājuma nodrošinātā aizsardzība ir īšu darba apstākļiem pietiekama, vienmēr vērtējiet pie savai tiešā vadītāja vai atlīdzīgi par drošību.
- IDA ir 1. klases optiskais izstrādājums, ko normālos darba apstākļos var valkt visu dienu.
- Parezīs lietošanas apstākļi un riskus, ko kuriem aizsargbrilles pasārgā, skaitiet uz izstrādājuma marķējuma.
- Riskus, no kuriem aizsargbrilles pasārgā, skaitiet uz izstrādājuma marķējumiem.
- Lai samazinātu riskus, kas saistīti ar apdrošinājumu acim un kas nenovērsās gadiņumā var radīt nojēdzības traumas vai izraisīt nāvi, veiciet tālāk norādītās darbības.
 - Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet aizsargbrilles.
 - Nekavējoties nomainiet aizsargbrilles, ja konstatējat bojājumus pārmērā, stostarp skrapējumus un lēcas.
 - Jā aizsargādzīzēkļi, kuri paredzēti aizsardzībai pret līdzīgiem acu iestādēm, kā arī viss parastais oficiāls aizsardzības līnijām, tev var pārvadīt triecieni, tādējādi radot apdrošinājumu ietlājam.
 - Materiāli, kuri var nonākt saskarskā ar lietotāju ādu, var izraisīt alergisku reakciju. Šāda gadījumā nekavējoties nonemiet aizsargbrilles un vērtējiet pēc palīdzības prieš speciālistu.
 - Jā aizsardzības līmena simboli (F, B un A) acu aizsardzības zonai un rāmā dalai vairākām, tad IDA ir jāuzskata par zemākās klasses aizsardzības līdzekli.
 - Jā nepieciešamsaizsardzība pret lielā atšķirību zīsviestām daļīnām ekstrēmās temperatūrās, izvēlējoties aizsargbrilles jābūt markētam ar burtu T uzreiz pēc pirkta, ja kāpmērī aizsardzību pret triecienu, FBT vai AT. Ja pēc pirkta, kas apdrošina aizsardzību pret triecienu, nav norādīts burti T, izmaksas dīkstās līdzīgi lētākai aizsardzībai pret lielā atšķirību zīsviestām daļīnām istabas temperatūrā.
 - Utilizējiet izstrādājumu pēc 5 gadiem.
 - Šo IDA nedrīkst lietot bīstamās situācijās.
 - Neviens IDA nenodrošina pilnu aizsardzību.

Simboli un markējumi

CE	Simbols, kas apliecinā atbilstību Reģulas (ES) 2016/425 prasībām
TP TC 019/2011	Eiārīzas Ekonomikās savienības tehniskie noteikumi par IDA drošību
EAC	Atbilstība tehniskajiem noteikumiem
HV	Izgatotāja apzīmējums
2C-1.2	Markējuma numurs — UV filtri
2C-3	Markējuma numurs — UV filtri
2C-1.7	Markējuma numurs — UV filtri
5-3.1	Markējuma numurs — saules atspīdu filtri
1	Optiskā klase — nepārtrauktā darbām
3	Aizsardzība pret šķidrumu pilieniem
4	Aizsardzība pret lielām putekļu daļām
EN 166	Standarta numurs
F	Aizsardzība pret lielā atšķirību zīsviestām daļīnām — zemas intensitātēs trieciens, 45 m/s
B	Aizsardzība pret lielā atšķirību zīsviestām daļīnām — vidējas intensitātēs trieciens, 120 m/s

Izstrādājuma kopšana

- Pārleicinietis, vai lēcas nav noletojušas vai bojātas. Ja neletojušas, nonāmiet lēcas.
- Regulāri tiriet izstrādājumu. Lietojiet mīksta audumā drānu un vājas koncentrācijas ziepiņi.
- Pirms rezerves daļu lietošanas sazinieties ar servisa pārstāvjiem.

Pārvadāšana un uzglabāšana

- Noletojuši izstrādājumu sausā un fīrā vietā ar pareizu temperatūru.
- Uzglabāšanas laikā nepievojetiet izstrādājumu saules gaismā.
- Temperatūra glabāšanas laikā 5–40 °C.
- Gaisa mitrums glabāšanas laikā <80%.
- Transportēšanas laikā novietojiet izstrādājumu drošā vietā.

Atbilstība un apstiprinājumi

Izstrādājumi ir testēti un apstiprināti saskaņā ar tālāk norādītām Eiārīzas standartiem.

EN 166: 2001; EN 170: 2002; EN 172: 1994 + A1: 2000 + A2: 2001 (Model UV-2006) un EN 166: 2001 (Model UV-2013, UV-2018) — prasība par aizsardzību un piemērotām veselības un drošības prasībām atbilstības Eiārīzas Parlamenta Regulas (EU) 2016/425 notiekiem.

Husqvarna AB apliecinā, ka izstrādājums atbilst Regulas (EU) 2016/425 notiekiem. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams ējā interneta vietnē: www.husqvarna.com. Meklējiet izstrādājumu. Atbilstīgas rāzītās: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zviedrija, tālr. nr.: +46-36-146500. Pilnvarotā iestāde, kas lestaīta atbilstības novērtējumam.

Model UV-2006: SATRA Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland (NB2777).

Model UV-2013, UV-2018: CERTOTTICA SCRL, Zona Industriale Villanova, I-32013 Longarone (BL), Italy (NB 0530). www.husqvarna.com 2019

MK Македонски

Оригинални упатства

Опис на производот

Производот претставува опрема за лична заштита (PPE). Опремата за лична заштита се користи за заштита на очите во стандардно работно окружење.

Безбедносни упатства

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Прочитайте ги упатствата за предупредување поднаду пред да го користите производот.

- Секогаш проверујте со вашиот претпоставен или службеник, дали безбедност дали заштита што ја нуди овој производ е доволна за вашето работно окружење.
- Опремата за лична заштита е од оптика класа 1 и може да се носи цен ден во стандардно работно окружење.
- Погледете ја ознаката на производот за да ја дознаете точната област на примена и ризиците за кои се предвидени заштитните очи.
- Погледнете ги ознаките на производот за да ги дознаете ризиците за кои се предвидени заштитните очи.
- За да намалите ризиците поврзани со опасността за очите кои, доколку не се избегнат, може да реализираат со сериозни повреди или смрт:

 - Проверујте ги заштитните очи пред секоја употреба.
 - Веднаш заменете ги ако забележите знаци на оштетување, вклучувајќи и изгарјени леки.
 - Заштитникот ја счи очи со чистички со голема близина што се носи врз стандардните дюптички очи може да пренесе узарди, со што се создава опасност за лицето кое го ноши.
 - Материјалите кои може да додадат во контакт со кожата на очите ги губат влагата и може да предизвикаат алергична реакција. Доколку се случи тоа, веднаш отстранете ги заштитните очи и побарајте срочен совет.
 - Ако симболите F, B и A не се зедиднички за стапака, тогаш опремата е за лична заштита мора да се означи со симболот за пониска класа.
 - Ако е потребна заштита од чистички со голема близина при екстремни температуре, тогаш избрите заштитните очи треба да се означат со буквата T веднаш на пакетот за очи, т.е. FT, BT, AT. Ако по буквата за удири не следи буквата T, тогаш заштитните очи треба да се користат само за заштита од чистички со голема близина при собна темперatura.
 - Фрете го производот во отпад по 5 години.
 - Оваа опрема за лична заштита не смее да се користи во опасни ситуации.
 - Ниту една опрема за лична заштита не нуди целосна заштита.

Симболи и ознаки

CE	Симбол за усогласеност со Регулатива (EU) 2016/425
TP TC 019/2011	Техничката регулатива на Европейската Унија за безбедност на опремата за лична заштита
EAC	Atbilstība tehniskajiem noteikumiem
HV	Izgatotāja apzīmējums
2C-1.2	Markējuma numurs — UV filtri
2C-3	Markējuma numurs — UV filtri
2C-1.7	Markējuma numurs — UV filtri
5-3.1	Markējuma numurs — saules atspīdu filtri
1	Optiskā klase — nepārtrauktā darbām
3	Aizsardzība pret šķidrumu pilieniem
4	Aizsardzība pret lielām putekļu daļām
EN 166	Standarta numurs
F	Aizsardzība pret lielā atšķirību zīsviestām daļīnām — zemas intensitātēs trieciens, 45 m/s
B	Aizsardzība pret lielā atšķirību zīsviestām daļīnām — vidējas intensitātēs trieciens, 120 m/s

За да извршите одржување на производот

- Проверете дали леките се дотраени или оштетени. Заменете ги леките, доколку е неопходно.
- Редовно чистете го производот. Користете мека крпа и блан растров на сапун.
- Контактирайте со службата за корисници пред да користите резервни делови.

Транспорт и чување

- Ставете го производот на суво и чисто место со соодветна температура.
- Не оставяйте го производот на директна сончева светлина за време на складирањето.
- Температурниот опсег: мора да биде помеѓу 5 °C и 40 °C за време на складирањето.
- Током опсегот: мора да биде <80%.
- Плаќајте го производот на сапун.

Усогласеност и одобрувања

Производите се тестирали и одобрени во согласност со следниве стандарти.

EN 166: 2001; EN 170: 2002; EN 172: 1994 + A1: 2000 + A2: 2001 (Model UV-2006) и EN 166: 2001 (Model UV-2013, UV-2018) — праска за работни уреди и апарати.

(Model UV-2006, UV-2013, UV-2018) — праска за работни уреди и апарати.

(Model UV-2006, UV-2013, UV-2018) — праска за работни уреди и апарати.

(Model UV-2006, UV-2013, UV-2018) — праска за работни уреди и апарати.

(Model UV-2006, UV-2013, UV-2018) — праска за работни уреди и апарати.

(Model UV-2006, UV-2013, UV-2018) — праска за работни уреди и апарати.

(Model UV-2006, UV-2013, UV-2018) — праска за работни уреди и апарати.

(Model UV-2006, UV-2013, UV-2018) — праска за работни уреди и апарати.

(Model UV-2006, UV-2013, UV-2018) — праска за работни уреди и апарати.

(Model UV-2006, UV-2013, UV-2018) — праска за работни уреди и апарати.

(Model UV-2006, UV-2013, UV-2018) — праска за работни уреди и апарати.

(Model UV-2006, UV-2013, UV-2018) — праска за работни уреди и апарати.

(Model UV-2006, UV-2013, UV-2018) — праска за работни уреди и апарати.

(Model UV-2006, UV-2013, UV-2018) — праска за работни уреди и апарати.

(Model UV-2006, UV-2013, UV-2018) — праска за работни уреди и апарати.

(Model UV-2006, UV-2013, UV-2018) — праска за работни уреди и апарати.

(Model UV-2006, UV-2013, UV-2018) — праска за работни уреди и апарати.

(Model UV-2006, UV-2013, UV-2018) — праска за работни уреди и апарати.

(Model UV-2006, UV-2013, UV-2018) — праска за работни уреди и апарати.

(Model UV-2006, UV-2013, UV-2018) — праска за работни уреди и апарати.

(Model UV-2006, UV-2013, UV-2018) — праска за работни уреди и апарати.

(Model UV-2006, UV-2013, UV-2018) — праска за работни уреди и апарати.

(Model UV-2006, UV-2013, UV-2018) — праска

буки "IT", то захисні очки допускається використовувати тільки для захисту від діючихся з високою швидкістю частин при комбінованій температурі.

- Утилізуйте изделие через 5 років.
- Запрещається використовувати це СІЗ в опасних ситуаціях.
- СІЗ не обслуговують повну захисту.

Символи і маркування

CE	Символ співставлення стандарту 2016/425 (EU)
TP TC 019/2011	Технічний регламент Європейської спільноти "О безпекінності засобів індивідуальної захисту"
EAC	Соответствие техническому регламенту
HV	Идентификация производителя
2C-1.2	Защита от УФ-излучения
2C-3	Защита от УФ-излучения
2C-1.7	Защита от УФ-излучения
5-3,1	Защита от солнечных бликов
1	Оптический класс - непрерывная работа
3	Защита от брызг жидкостей
4	Защита от крупных частиц пыли
EN 166	Номер стандарта
F	Защита от высокоскоростных частиц - малый энергетический удар, 45 м/с
B	Защита от высокоскоростных частиц - средний энергетический удар, 120 м/с

Техобслугування изделия

- Проверяйте лінзи на наявність ізносу і повреждень. При необхідності замініть лінзи.
- Регулярно очищайте изделие від загрязнень. Используйте м'яку тканину, смоченную в слабом мыльном растворе.
- Прежде чем використовувати запасні частини, обратіться в службу підтримки клієнтів.

Транспортування і хранення

- Помістіть изделие в сухе і чисте місце зі складом температурою.
- Во время хранения не подвергайте изделие воздействию солнечных лучей.
- Во время хранения температура должна находиться в диапазоне от 5 до 40 °C.
- Во время хранения влажность воздуха должна быть <80%.
- На время транспортировки поместите изделие в безопасное место.

Соответствие и одобрения

Ізделия протестированы и одобрены в соответствии со следующими европейскими стандартами:

EN 166: 2001; EN 170: 2002; EN 172: 1994 + A1: 2000 + A2: 2001 (**Model UV-2006**), а также EN 166: 2001 (**Model UV-2013, UV-2018**) в отношении защиты глаз, а также примененные основные требования к охране здоровья и безопасности, приведенные в Нормативе (EU) 2016/425 Европейского парламента.

Настоящим компанія Husqvarna AB заявляє, що дизайн відповідає требованиям стандарту (ЕУ) 2016/425. Повний текст декларации о соответствии требованиям ЕС доступен на сайті: www.husqvarna.com. Виполните поиск изделия.

Офіційний виробник: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Швеція, тел.: +46-36-146500.

Уповноважений орган, проводивший оценку соответствия:

Model UV-2006: SATRA Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland (NB2777).

Model UV-2013, UV-2018: CERTOTTICA SCRL, Zona Industriale Villanova, I-32013 Longarone (BL), Italy (NB 0530).

www.husqvarna.com

2019

141400, Московская обл., Г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, строение 6, здание II этаж 4, помещение ОВ02_04, телефон горячей линии 8-800-200-1689

SK Slovenčina

Пôvodné pokyny

Opsisk produktu
Výrobok sa používa ako osobný ochranný prostriedok (OOP).
OOP sa používa na ochranu očí v normálnom pracovnom prostredí.

Bezpečnostné pokyny

VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

• Vždy sa informujte o svojom nadriadenom alebo bezpečnostnom referente, aby ste si uistili, že ochrana, ktorú tento výrobok ponúka, je pre vaše pracovné prostredie dostatočná.

• OOP patrí do optického triedy 1 a v normálnom pracovnom prostredí ho farbu nosiť celý deň.

• Spravna oblast aplikácie a rizika, proti ktorym vás máloj bezpečnostné okuliare ochraniť, sa uvažujú na štítku na výrobku.

• Riziká, proti ktorym vás máloj bezpečnostné okuliare chránia, sa uvažujú na štítku výrobku.

• Abyste zlepšili riziko spojené s výrobkom, pretože je vám nevyhnutné, možná mat k následkom väčšie poranenie alebo smrť:

• Pred každým použitím bezpečnostné okuliare skontrolujte.

• V prípade akékoľvek známky poškodenia vrátane poškrabancov ich okamžite vymenite.

• Chránacie oči pred vysokochlóstnými časticami, ktoré sú nosené nad slápkou, sú optickými okuliarmi, ktoré prenášajú riziko, čím vzniká nebezpečenstvo výbuchu.

• Materiál, ktorý máno dôjti do kontaktu s pokožkou používateľa, by mohol obsiebať alejnicú reakciu:

• V prípade akékoľvek známky poškodenia vrátane poškrabancov ich okamžite vymenite.

• Čo je potrebná zaščita pred delci pri visokom tlaku?

• Tento OOP sa nesmie používať v nebezpečných situáciach.

• Žiadny OOP neposkytuje úplnú ochranu.

- Ak symbol F, B a A nie sú spoločné na okuliare aj na ramie, osobnou ochrannou prostriedku sa musí priblížiť nižšia z nich.
- Ak sa využíva ochrana pred vysokochlóstnými časticami pri extrémnych teplotách, vybrané bezpečnostné okuliare budú označené písomom T bezprostredne za písomom pre názov, napr. FT, BT atď. Aké oči sú označené T, bezpečnostné okuliare sa budú používať iba na ochranu pred vysokochlóstnými časticami pri izbovej teplote.
- Po 5 rokoch výrobok vychodí.
- Tento OOP sa nesmie používať v nebezpečných situáciach.
- Žiadny OOP neposkytuje úplnú ochranu.

Symbole a štítky

CE	Označenie zhody podla nariadenia (EÚ) 2016/425
TP TC 019/2011	Tehnicky predpis Euráziskej únie o varnosti očí a osobnej zaščitne opreme
EAC	Skladnosť s tehnično uredbo
HV	Identifikácia výrobcu
2C-1.2	Zaštita od UV-izľuchenia
2C-3	Zaštita od UV-izľuchenia
2C-1.7	Zaštita od UV-izľuchenia
5-3,1	Zaštita od súlnich blikov
1	Optický trieda - neprekidan rad
3	Otpornosť na kapliche tečnosti
4	Zaštita od kropinov čestica prasne
2C-1.2	Štěvilkov leštive - UV-filtr
2C-3	Štěvilkov leštive - UV-filtr
2C-1.7	Štěvilkov leštive - filtri za bleščanie zaradi sonca
1	Optický razred - Neprekidan rad
3	Odpornost proti kaplici tekocin
4	Zaštita pred velkimi prašnymi delci
EN 166	Broj standara
F	Zaštita od brzih čestica - udar male energije, 45 m/s
B	Zaštita od brzih čestica - melahnog energiji, 120 m/s

Údržba výrobku

- Skontrolujte, či šošovky nie sú opotrebované alebo poškodené. Po potrebe zamenjte leče.
- Ak je potrebné, vložte novú výmenu.
- Pred použitím náhradných dielov kontaktujte služby zákazníkom.

Prevoz v skladiste

- Prepravite sa dočne, aby boli vysokochlóstné časticami.

• Prepravite sa dočne, aby boli vysokochlóstné časticami.

• Pred uporabom nadomestnih delov se posvetujte s servisnim delavcem.

• Stavite proizvod v siguran prostor tokom transporta.

• Izdelek odložite v suhem in čistom mestu na kojem je odgovarajuća temperatura.

• Nemojte izlagati proizvod sunčevom svetlu tokom skladiste.

• Opseg temperature za skladiste mora da bude izmedu 5 °C i 40 °C.

• Tokom skladiste, vlagu u vazduhu mora da bude < 80 %.

• Izdelek mora biti med transportom vamo spravljen.

• Izdelek odložite u suhem in čistem prostoru s primerno temperaturom.

• Izdelek ne skladiste na sončni svetlobi.

• Temperaturni razpon mora biti med shranjevanjem med 5 °C i 40 °C.

• Med shranjevanjem mora biti vlagu v zraku < 80 %.

• Pred uporabo nadomestnih delov se posvetujte s servisnim delavcem.

• Izdelek odložite v suhem in čistem prostoru s primerno temperaturom.

• Izdelek ne skladiste na sončni svetlobi.

• Temperaturni razpon mora biti med shranjevanjem med 5 °C i 40 °C.

• Med shranjevanjem mora biti vlagu v zraku < 80 %.

• Pred uporabo nadomestnih delov se posvetujte s servisnim delavcem.

• Izdelek odložite v suhem in čistem prostoru s primerno temperaturom.

• Izdelek ne skladiste na sončni svetlobi.

• Temperaturni razpon mora biti med shranjevanjem med 5 °C i 40 °C.

• Med shranjevanjem mora biti vlagu v zraku < 80 %.

• Pred uporabo nadomestnih delov se posvetujte s servisnim delavcem.

• Izdelek odložite v suhem in čistem prostoru s primerno temperaturom.

• Izdelek ne skladiste na sončni svetlobi.

• Temperaturni razpon mora biti med shranjevanjem med 5 °C i 40 °C.

• Med shranjevanjem mora biti vlagu v zraku < 80 %.

• Pred uporabo nadomestnih delov se posvetujte s servisnim delavcem.

• Izdelek odložite v suhem in čistem prostoru s primerno temperaturom.

• Izdelek ne skladiste na sončni svetlobi.

• Temperaturni razpon mora biti med shranjevanjem med 5 °C i 40 °C.

• Med shranjevanjem mora biti vlagu v zraku < 80 %.

• Pred uporabo nadomestnih delov se posvetujte s servisnim delavcem.

• Izdelek odložite v suhem in čistem prostoru s primerno temperaturom.

• Izdelek ne skladiste na sončni svetlobi.

• Temperaturni razpon mora biti med shranjevanjem med 5 °C i 40 °C.

• Med shranjevanjem mora biti vlagu v zraku < 80 %.

• Pred uporabo nadomestnih delov se posvetujte s servisnim delavcem.

• Izdelek odložite v suhem in čistem prostoru s primerno temperaturom.

• Izdelek ne skladiste na sončni svetlobi.

• Temperaturni razpon mora biti med shranjevanjem med 5 °C i 40 °C.

• Med shranjevanjem mora biti vlagu v zraku < 80 %.

• Pred uporabo nadomestnih delov se posvetujte s servisnim delavcem.

• Izdelek odložite v suhem in čistem prostoru s primerno temperaturom.

• Izdelek ne skladiste na sončni svetlobi.

• Temperaturni razpon mora biti med shranjevanjem med 5 °C i 40 °C.

• Med shranjevanjem mora biti vlagu v zraku < 80 %.

• Pred uporabo nadomestnih delov se posvetujte s servisnim delavcem.

• Izdelek odložite v suhem in čistem prostoru s primerno temperaturom.

• Izdelek ne skladiste na sončni svetlobi.